

Thermomètre 4 sondes de type K - Réf.1114018

Thermomètre 4 sondes de type K



A- INSTALLATION

Insérer 1 pile 357 dans le compartiment des piles en vérifiant la polarité.

B- FONCTIONNEMENT

Important : Connecter la sonde à l'appareil avant de le mettre sous tension

- 1- Presser ON/OFF pour mettre en marche l'appareil.
- 2- Presser °C/°F pour choisir l'unité désirée.
- 3- Presser H/T pour tester, mesurer une température et/ou maintenir la valeur figée, HOLD clignote alors à l'écran.

C- MAXI / MINI

- 1- Presser MAX/MIN pour afficher les valeurs maximum et minimum. La valeur courante s'affiche automatiquement après quelques sec.
- 2- Presser CLR pour remettre à zéro le Maxi et/ou le Mini

Note :

- Pour obtenir un meilleur résultat, immerger la sonde d'au moins 10mm
- Ne pas utiliser dans un four micro onde

Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

